

SPARTUS® SP1250H/M / SP1650H/M







EN 60974-7




Prąd cięcia: 40 - 130 A
 Gaz: powietrze / N₂
 Cykl pracy: 60% 130A
 85% 100A
 Ciśnienie robocze: 4.6 - 5.5 bar
 Przepływ powietrza: 290 l_{min}
 Sposób zajarzania: bez HF
 Pilot: 18 - 22A


Cyrkiel




Przyłącze POWERMAX® 1000 / 1250 lub 1650



Przyłącze 1/4"



Centralny wtyk



SPARTUS® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z HYPERTHERM®. Oferowane elementy szybkozuzylające się pokazane na zdjęciach/schemacie produkowane są dla SPARTUS® z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne HYPERTHERM®, POWERMAX® przywołane zostały pod rządami obowiązkowego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

* OSŁONY 60495 I 60496 STOSUJ Z PALNIKAMI 03800 ORAZ 03810

SP1250H / SP1250M / SP1650H / SP1650M

**ALTERNATYWNE ROWIĄZANIE DLA: HYPERTHERM®
POWERMAX® 1000 / 1250 / 1650 (T60 / T80 / T100 // T60M / T80M / T100M)**

KOD	NR REF.	OPIS
03820CX-HY		SP1250H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 7.5m (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
03825CX-HY		SP1250H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
03821CX-HY		SP1650H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 7.5m (przyłącze POWERMAX® 1650)
03826CX-HY		SP1650H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1650)
03830CX-HY		SP1250M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 7.5m (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
03835CX-HY		SP1250M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
03831CX-HY		SP1650M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 7.5m (przyłącze POWERMAX® 1650)
03836CX-HY		SP1650M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 15m (przyłącze POWERMAX® 1650)
03820CX		SP1250H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 6m (przyłącze 1/4")
03825CX		SP1250H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 12m (przyłącze 1/4")
03821CX		SP1650H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 6m (centralny wtyk)
03826CX		SP1650H ręczny uchwyt do cięcia kpl. 12m (centralny wtyk)
03830CX		SP1250M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 6m (przyłącze 1/4")
03835CX		SP1250M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 12m (przyłącze 1/4")
03831CX		SP1650M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 6m (centralny wtyk)
03836CX		SP1650M maszynowy uchwyt do cięcia kpl. 12m (centralny wtyk)

...inne przyłącza patrz katalog strona 4.05

LP.	KOD	NR REF.	[H] [M]	OPIS
1*	03800		•	Korpus palnika (ręczny)
1a	02800.60		• •	O-ring (opak. 20szt.)
2	09705		•	Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.)
2a	07301.20		•	Mikrowyłącznik
3*	03810		•	Korpus palnika (maszynowy)
4	07216		•	Rękojeść uchwytu maszynowego z listwą zębatą
5	60043	120925	• •	Pierścień zawirowujący Max Life
	60043E	120925	• •	Pierścień zawirowujący
6	52675	120926	• •	Elektroda 40-80A
7	51405.10	120932	• •	Dysza 40A
	51405.12	120931	• •	Dysza 60A
	51405.14	120927	• •	Dysza 80A
8*	60495		• •	Oslona dyszy 40-80A
9	51981/TD	120929	•	Pierścień dystansowy
10	51982/TD	120930	•	Pierścień dystansowy (maszynowy)
11	60044	220051	• •	Pierścień zawirowujący Max Life
	60044E	220051	• •	Pierścień zawirowujący
12	52676	220037	• •	Elektroda 100A
13	51406	220011	• •	Dysza 100A
14*	60496		• •	Oslona dyszy 100A
15	51983/TD	220065	•	Pierścień dystansowy
16	51984/TD	220047	•	Pierścień dystansowy (maszynowy)
17	51406T		•	Dysza 130A
18	51988		•	Pierścień dystansowy 130A
19	51402	220006	• •	Dysza 40A
20	51403	220007	• •	Dysza 60A
21	51404	120980	• •	Dysza 80A
22	51939	120979	• •	Deflektor
23	51408	220064	•	Dysza 100A
24	51409.24		•	Dysza do żłobienia
25	51989/G		•	Pierścień dystansowy do żłobienia
	09781CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 15m [H] (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
	09786CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 15m [H] (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
	09780CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 7.5m [H] (przyłącze POWERMAX® 1650)
	09780CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 15m [H] (przyłącze POWERMAX® 1650)
	09791CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 7.5m [M] (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
	09796CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 15m [M] (przyłącze POWERMAX® 1000/1250)
	09790CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 7.5m [M] (przyłącze POWERMAX® 1650)
	09795CX-HY		•	Przewód prądowo-powietrzny 15m [M] (przyłącze POWERMAX® 1650)
	09781CX		•	Przewód prądowo-powietrzny 6m [H] (1/4")
	09786CX		•	Przewód prądowo-powietrzny 12m [H] (1/4")
	09791CX		•	Przewód prądowo-powietrzny 6m [M] (1/4")
	09796CX		•	Przewód prądowo-powietrzny 12m [M] (1/4")
	51865		•	Cyrkiel (kpl.)

[H] - części stosować w uchwycie ręcznym.

[M] - części stosować w uchwycie maszynowym

SPARTUS® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z HYPERTHERM®. Oferowane elementy szybkozużywające się pokazane na zdjęciach/schemacie produkowane są dla SPARTUS® z dokumentacji innego producenta. Numery referencyjne HYPERTHERM® przywołane zostały pod rządami obowiązkowego przepisu art. 156 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.

